



Prüfbericht 2023 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Hauptabzugsgraben WL 24**
Teilbauwerksname
Kreis **Lüchow-Dannenberg**
Ort **Langendorf**
Bauwerksrichtung **Ost/West**
Bauwerksart **Plattenbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **Osten nach Westen**
Prüfer **M.Eng. J.-H. Brammer**
Prüfung vom **14.11.2023** bis **17.11.2023**

Zustandsnote: 3,4



Schadensbeschreibung

Überbau - Plattenbrücke

[2] S=0, V=0, D=2 BSP-ID 002-09

Platte, Beton, Ein Stück, Aussinterung, ---, Mitte längs
am Bauwerk, Links, Unterseite



HP23-07

[6] S=0, V=0, D=2 BSP-ID 021-08

Widerlagerwand, Beton, Eine Stelle, Abgeplatzt, ---,
Vorne am Bauwerk, Mitte quer



HP23-02

[1] S=3, V=0, D=3 EP BSP-ID 002-06

Platte, Tragbewehrung, Flächendeckend, Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung, ---, Längs durchgehend, Quer
durchgehend, Unterseite



HP23-06

[8] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 025-03

Flügel, Beton, Mehrfach, Gerissen, ---, Vorne und hinten
am Bauwerk



HP23-01

Unterbau - Widerlager

[7] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 025-03

Widerlager, Beton, Vereinzelt, Längsrisse, ---, Mitte quer

HP23-08



Schadensbeschreibung

Kappe

[3] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 230-01

Kappe, Beton, Gesamtes Bauteil, Bemoost, ---, Längs durchgehend, Beidseitig, Oberseite



HP23-04

HP23-03

[5] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 230-01

Überbau, Vorbord, Häufig, Bewachsen, ---, Längs durchgehend, Beidseitig



HP23-05

Beläge

[4] S=0, V=1, D=2 BSP-ID 241-16

Fahrbahnbelag, Bituminöse Baustoffe, Bereichsweise, Absackung mit Riss, ---, Hinten am Bauwerk



Bewertung

Standsicherheit (max S = 3)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks.
Eine Nutzungseinschränkung ist gegebenenfalls umgehend vorzunehmen.
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Verkehrssicherheit (max V = 1)

Der Mangel/Schaden hat kaum Einfluss auf die Verkehrssicherheit;
die Verkehrssicherheit ist gegeben.
Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Dauerhaftigkeit (max D = 3)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Zustandsnote: 3,4

Prüfungstext

Unterschrift Prüfer



Bilder / Skizzen

DRAUFSICHT



UNTERSICHT

