Anlage zur Vorlage Nr. 11/625/2010

NATURSTEIN - MEISTERBETRIEB

BERNHARD BÖHM

STEINMETZMEISTER · STEINTECHNIKER

NATUR STEIN
Jedes Stück ein Unikat

Grabmale · Küchenarbeitsplatten · Treppen · Fensterbänke · Bodenbeläge

MITGLIED DER STEINMETZ- UND BILDHAUERINNUNG

Seit 1954

Bernhard Böhm · Lüneburger Straße 6-7 · 29451 Dannenberg

Stadt Hitzacker (Elbe)
z.Hd. Frau Martin
Rosmarienstraße 3

29451 Dannenberg

Samtgemeinde Elbtalaue
28. Juli 2010
FB. M

Bankkonten:
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
(BLZ 258 501 10) Kto. 42 034 975
Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg eG
(BLZ 258 634 89) Kto. 1 763 308 700
Postbank Hannover
(BLZ 250 100 30) Kto. 7 164-308

Steuer-Nr. 32/105/01507

26.07.2010

Kriegerdenkmal auf dem Ehrenhain in Hitzacker (Elbe)

Begutachtung am 22.07.2010

Sehr geehrte Frau Martin,
am 22.07.2010 haben wir o.a. Kriegerdenkmal begutachtet .

Der große Stein (Hauptstein mit Ketten) weist mehrere Risse auf, die wohl über Jahrzehnte witterungsbedingt entstanden sind . Der Stein steht derzeit fest . Ein Zukitten der Risse ist nicht sinnvoll. Der Kleber oder Kitt wäre nicht dauerhaft beständig. Die Standsicherheit sollte aber weiter beobachtet werden.

Die übrigen Feldsteine sind größtenteils standfest. Mehrere stehen schräg. Ein Teil der Steine sollte gerichtet werden –nur soweit ,dass der Charakter der „Alten Anlage“ erhalten bleibt.

Die Inschriften der Steine sollten alle neu gefärbt werden. Einige Inschriften sind nur schwer zu erkennen. Vielleicht gibt es Unterlagen darüber. Eine Rekonstruktion ist sonst sehr schwierig.

Die Arbeiten sollten im Frühjahr/Sommer 2011 ausgeführt werden. Vor den Arbeiten sollte die Fläche von Grün befreit werden bzw. das Gras kurz gehalten sein.

Mit freundlichen Grüßen