

Anlage I zur
Vorlage - Mr.
11/606/2010

NATURSTEIN - MEISTERBETRIEB

BERNHARD BÖHM

STEINMETZMEISTER · STEINTECHNIKER



MITGLIED DER STEINMETZ-
UND BILDHAUERVEREINIGUNG

**NATUR
STEIN**

Jedes Stück ein Unikat

Grabmale · Küchenarbeitsplatten · Treppen · Fensterbänke · Bodenbeläge


Seit 1954

St. Annen-Friedhof in Dannenberg

Ehrenmal zum Gedenken an die Gefallenen des Weltkrieges 1914 – 1918

Denkmal zu Ehren der Eleonore Prochaska

Beurteilung des Zustandes :



Ehrenmal

Das Denkmal aus „Cottaer Sandstein“ weist im oberen Teil ,Pyramide mit „Eisernen Kreuzen“ und vier Schriftspiegeln geringe Verwitterungsbilder auf. Die Schriftfelder „Dem Vaterland gehört mein Herz und Blut“ sowie „Nur in dem Opfertod reift uns das Glück“ sind durch Zurücksetzen der Schriftfläche und Erneuerung des Schrifttextes Gesicht zu geben.

Die verbleibenden Schriftfelder können möglicherweise durch restauratorische Farbfassungen im Original erhalten werden.

So ist auch mit dem , über den Namenstafeln , aufliegendem Kranzgesims zu verfahren. Ein großflächiger Einsatz eines Antragemörtels ist auf Grund der Gesteinseigenschaften und des vorhandenen Schadensbildes abzulehnen.

Die Schrifttafeln „Namenstafeln der Gefallenen“ können, falls Erhaltung gewünscht, schonend in Weichungs- und Waschgängen von der Veralgung befreit , sowie nach völliger Trocknung durch aufmalen der fehlenden Inschriften ergänzt werden.

Die Ausstellung dieser Originale kann jedoch nur unter völligem Witterungsschutz erfolgen. Eine Weiterverwertung , Umarbeitung oder Modifizierung dieser Tafeln gleich welcher Art für den Außenbereich ist und bleibt illusorisch.

Bei den zu erneuernden Schrifttafeln sollte nur Kerngestein, welches gegen das Lager gesägt ist , Verwendung finden.

Die umlaufende Stufenanlage mit dem die Schrifttafeln tragendem Postament befindet sich in einem noch als „gut“ zu bezeichnenden Zustand. Lediglich bei dem Postament sollte so verfahren werden wie bei der Pyramide bzw. bei den vier Schriftspiegeln. Die ausgebrochene Ecke unter dem Namen „Adolf Müller“ ist mit einer Vierung zu versehen.

Grundsätzlich ist das gesamte Schadensbild jedoch erst nach schonender, aber gründlicher Reinigung zu erfassen.

Über eine eventuelle Festigung des Ehrenmales mit oder ohne Hydrophobierung kann erst nach Abbau , jedoch unbedingt vor dem Wiederaufbau und Prüfung des Gesamtzustandes entschieden werden.

Denkmal : Eleonore Prochaska

Das Denkmal der Eleonore Prochaska ist wie bei dem vorstehenden Kriegerdenkmal schonend zu reinigen . Eine längere „Weichzeit“ ist zu gewähren. Die Fehlstelle ist mit einer Vierung zu versehen. Farbfassungen der Inschriften sind zu entfernen und neu zu fassen.

Dannenberg, den 26.07.2010